BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

® Patentschrift

(1) Int. Cl.7:

10-06-2005



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT DE 101 10 357 C 2

Aktenzeichen:

101 10 357.3-45

Anmeldetag: **(2)**

3. 3.2001

(i) Offenlegungstag:

26. 9.2002

Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 27. 2.2003

C 03 B 23/03

DE 101 10 357 C

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

- (7) Patentinhaber: Schott Glas, 55122 Mainz, DE
- (A) Vertreter. Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche, 65201 Wiesbaden
- ② Erfinder:

Schröder, Friedrich-Georg, 55218 Ingelheim, DE; Hochhaus, Roland, 55126 Mainz, DE; Weitzel, Bernd, 55597 Wöllstein, DE; Hoppe, Bernd, 65218 Ingelheim, DE; Lemm, Hermann, 55430 Oberwesel, DE: Hahn, Gerhard, 55595 Allenfeld, DE; Abraham, Hans-Walter, 64285 Darmstadt, DE

(iii) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

> 25 28 421 A1 DE

- (S) Verfahren zum partiellen Umformen von Flachglas oder vergleichbaren Glaskereamikteilen und Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens
- Verfahren zum partiellen Umformen von Flachgies oder vergleichbarer Glaskeramliteile, mit den Schritten: - Vollflächiges Aufbringen des Flachglases oder des Glaskeramikteiles auf eine abens Unterlage mit Umformöffnungen im Umformbereich,

 – Ausbilden eines Unterdruckes im Raum unterhalb der

Unterlage unter Fixlaren des Flacinglases oder des Glaske-ramiktelles auf der Unterlage,

- Erwärmen des Flachglases oder des Glaskersmiktsiles partiell im Umformbereich bis zum Erweichen des Glases


bzw. der Glaskeramik.

- Ausfahren von Formstempeln in den Umformöffnungen von unten gegen das aufgebrachte Flachglas oder Glaskeramikteil mit einem vorgebenen Hub unter gleichzeltiger Beaufschlagung mit dem Unterdruck aus dem Raum unterhalb der Unterlage,

- Abkühlan dar durch die Formstampel und den Unterdruck erzeugten Verformung,

– Zurückziehen der Formstempe aus dem erstanten Umformbereich, und

- Entformen des partiell umgeformten Flachglases oder Glaskeramikteiles.



(

ĺ

66131

DE 101 10 357 C 2

1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich zuf ein Verfahren zum partiellen Umformen von Flachgla: oder vergleichbaren Glaskeramikteilen.

[0002] Die Erfindung berifft ferner eine Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens.

[0003] Vorgeformtes Flachglas, soi es in tafelförmiger Konfiguration oder in Form eines Endlosbandes, bzw. entsprechend gestaltete Glaskoramiktsile, müssen entsprechend dem jeweiligen Anwendung zweck häufig partiell verformt werden. Solche Verformungen sind beispielsweise gewünscht für das Aufstillpen eines Bohrungsrandes, das Umbördeln eines Außenrandes oder das Ausformen von Vertiefungen oder Erhöhungen in glasigen Tischplatten, 13 Glastüren oder Glaskeramik-Kochflächen.

[0004] In der Praxis werden für diesen Zweck verschiedene Umformverfahren eingesetzt, wobei die Verformungen gemäß dem Stand der Technik durch Senken unter Eigengewicht, Drikken, Pressen oder Vakuunziehen erzielt werden. 20 (0005) Ein wesentlicher Nachteil der Senkverfahren unter Ausnutzung des Eigengewichts ist dir geringe Umformgrad und die begrenzte Abbildung insbesondere scharfkantiger Formeo bzw. enger Radien.

[0906] Ein prinzipieller Nachteil der Drück- und Preßver- 25 fahren ist der beiderseitige Oberflächenkontakt des Glasbew. Glaskeramikteiles mit einem Formenmaterial und die einhergehenden Qualitätseinbußen an seiner Oberfläche.

[0007] Der Nachteil des Vakuumzi ihens schließlich ist die Notwendigkeit einer formschlüssig zu Berührung des die 30 Umformzone umschließenden Rand is des Glas- oder Glaskeramikteils, damit zu Beginn der Umformung kein Vakuumverlust entsteht. Üblicherweise wird das Verfahren daher ausschließlich dafür verwendet, die erweichte Glas- bzw. Glaskeramikmasse in Vertiefungen siner sm Rande ebenen 35 Porm zu saugen.

(0008) Durch die DE 25 28 421 A1 ist ein Verfahren und eine zugebörige Verrichtung zum Eerstellen von Glaskörpern für Elektromentbiren, insb. Bildschirmtellen, bekannt geworden, bei dem eine im wesentlichen ebene Glasplatte 40 als Ausgangsprodukt (Hulbzeug) undseitig in einer Einspannvorrichtung anfgenommenen i.t., minels Brenner über den Erweichungspunkt des Glases hi aus erhitzt und danach mittels eines entsprechend geformten Stempels vorformt wird. Dabei kann die Einspannvorrichtung generell so ausgebildet sein, daß im Raum untert alb der Glasplatte ein Über- oder Unterdrock erzeugbar ist, wodurch die Verformungsvorgänge der Glasplatte zusät dieh beeinflußt werden können. Im Fall eines Unterdrocks wird dabei letztlich konkret ein Vakuumziehen beschriet en.

[0009] Diese bekannte Methode läßt sich jedoch bei dem partiellen Umformen von Flachglus bzw. vergleichbaren Glaskeramikteilen nicht anwenden.

[0010] Der Erfindung liegt die Auf; jabe zugrunde, das eingange bezeichnete Verfahren so zu fihren bzw. die zugehönige Vorrichung so auszubilden, da 3 in flexibler Weise in
Flachglas oder entsprechenden Glaskeramikteilen konkave
und erhabene Konturen von jewell: komplexer Natur bei
nur einseftigem Werkzeugkontokt be stellbar sind.

[0011] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt ausgehend von 60 einem Verfahren zum partiellen Un formen von Flachglas oder vergleichbarer Glaskeramikteil: erfindungsgemäß mit den Schritten:

- Vollflächiges Aufbringen den Flachglases oder des 65 Glaskeramikteiles auf eine ebeue Unterlage mit Umformöffnungen im Umformbereich,
- Ausbilden eines Unterdruckes im Raum unterhalb

der Unterlage unter Fixieren des Flachglases oder des Glaskeramikteites auf der Unterlage,

- Erwärmen des Flachglases oder des Glaskerumikteiles partiell im Umsombereich bis zum Erweichen des Glases bzw. der Glaskeramik,
- Ausfahren von Formstempeln in den Umformölfnungen von unten gegen das aufgebrachte Flachglas oder Glaskeramikieil mit einem vorgebenen Hub unter gleichzeitiger Beaufschlagung mit dem Unterdruck aus dem Raum unterhalb der Unterlage,
- Abkilhlen der durch die Formstempel und den Unterdruck erzeugten Verformung.
- Zurückziehen der Formstempel aus dem erstarten Umformbereich, und
- Entformen des partiell umgeformten Flachglases oder Glaskeramikerikes.

[0012] Vorrichtungsmäßig gelingt die Lösung der Aufgabe durch eine Vorrichtung mit:

- einer ebenen, durchgehenden Unterlagsplatte zur vollfächigen Aufnahme des partiell umzuformenden Flachglases oder vergleichbarer Glaskeramikteile, die über einem luftdichten Hohlraum angeordnet ist und partiell mindestens eine Umform-Öffnung besitzt,
- jeweils einem Formstempel, der mit vorgegebenem Ringspalt in der jeweiligen Umform-Öffnung aufgenommen ist, derert, daß er im Ausgungszustand üschenbündig zur Oberseite der Unterlagsplatten auf einem Bund aufsitzt und beliebig boch ausfahrbar ist,
- einer Vakuumeinrichtung zum Herstellen eines Unterdruckes in dem luftdichten Hohlraum,
- Heizeinrichtungen zum partiellen Erwärmen des aufliegenden Glas-/Glaskeramikteiles im Bereich der Öffnung vor dem Umform-Vorgang, und
- Einrichtungen zum Entformen des Glas-/Glaskeramikteiles.

[0013] Die Maßnahmen nach der Erfindung ermöglichen nicht auf die Ausbildung von konkaven Konturen durch Vakuunziehen in Vertiefungen, sondern gleichzeitig auch die Ausfermung erhabener Konturen mit engen Radien und komplexen Konturen bei jeweils nur unterseitigem Werkzeuekontakt.

5 [0014] Eine schnelle und wirksame Erwärmung ist durch eine Ausgestaltung des Verfahrens gegeben, bei dem das partielle Erwärmen mittels IR-Strahler oder Gasbrenner durchgeführt wird.

[0015] Eine konturgetreue Umformung ist durch eine Verfahrensführung erzielbar, bei der das partielle Erwärmen bis zum Erreichen einer Viskosität des Glas-bzw. Glaskeramikmaterials unterhalb von 10⁵ dPa - s durchgeführt wird.

[6016] Bei Ausgangsgläsern für Glaskeramiken wird wegen der hohen Kristallismionsacigung ein Verfahren ungewendet, bei dem das Erwärmen in einer Zeitspanne kleiner als 30 s erfolgt.

[0017] Um eine kurze Prozestzeit zu erhalten, ist eine Verfahrensführung vorgesehen, bei der das Abkühlen der Verformung unterstützt durch Anblasen mit Luft erfolgt.

[0018] Um ein sicheres Emformen des partiell verformten Glas-/Glaskeramikteiles zu gewährleisten wird ein Verfahren durchgeführt, bei dem zum Entformen Aushebestifte angehoben werden und/oder eine Beaufschlagung mit Druckluft vorgenommen wird.

65 [0019] Auch hinsichtlich der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind Ausgestaltungen möglich.

[0020] Um eine möglichst hohe Standzeit zu erzielen wird eine Varrichtung verwendet, bei der die ebene Unterlagswi

06131

⟨

į,

DE 101 10 357 C 2

3

platte und der Formstempel aus tützebeständigem Metall oder einem keramischen Material bestehen.

[0021] Eine besonders einfache Betätigung der Formstempel ist durch eine Vorrichtung nöglich, bei der im luftdichten Hohlraum eine betrieblich vertikal verfahrbare Unterstützungsplatte angeordnet ist, zuf der unter den Formstempeln sitzende Stößel ruhen, deren Länge die Ausfurnhöhe bestimmt.

[9922] Um eine im hohen Maße gesicherte Auflage der Glas-/Glaskeramikteile beim Verfremen zu erzielen, sieht 10 eine Ausgestaltung der Erfindung eine Vorrichtung vor, bei der die Unterlagsplatte und/oder der Pormstempel zusätzliche Bohrungen besitzt und/oder aus einem porosen Material besteht.

[0023] Ein sicheres Entformen der partiell verformten 15 Glas-/Glaskeramikteile ist durch ei to Vorrichtung möglich, bei der die Einrichtungen zum Entformen aus einem Aushebestift bestehen, wobei zusätzlich oder alternativ eine Beaufschlagung mit Druckdust möglich ist.

[0024] Anhand eines in der Zeichnung in einer einzigen 20 Figur im schematischen Längsschnut dargestellten Ausfühnungsbeispieles einer erfindungsgenäßen Vorrichtung wird die Erfindung näher beschrieben.

[0025] Die dargestellte Ausführungsform zeigt eine ebene Unterlagsplatte 1, vorzugsweise aus hitzebeständigem Metall, z. B. 17-prozentiger Chromstahl, oder aus keramischem Material, z. B. aus Siliziumoxid, die über einem luftdichten Hohkaum 2 angeorthet ist und mel rere Öffnungen 3 (Bohrungen) besitzt. In den Bohrungen and jeweila Formstempel 4 eingesetzt, die ebenfalls vorzugstzeise aus den genannten 30 Materialien hergestellt sind, zu Begum des Vorgungs auf einem Bund aufsitzen und an ihrem (beren Ende flächenbündig zur Oberseite der Unterlagsplitte 1 sind. Somit kann eine ebene, partiell zu verformend: Glastafel 5 vollfächig aufgelegt wenden.

[0026] Durch Beanfschlagung den Hohlraums 2 unter der Unterlagsplatte 1 mit Vakuum wird die Glastafel 5 an die Unterlagsplatte 1 gesaugt und gehalten.

[0027] Durch eine Wärmequelle, vorzugsweise IR Strahler oder Gasbrenner, wird die Glaste fel 5 zumindest im Umformbereich bis zum Erweichen ervihrmt, d. b. die Viskosität des Glases sollte vorzugsweise interhalb 106 dPa · s liegen. Bei Ausgangsgläsern für Glaikeramiken muß wegen der hohen Kristallisationsneigung fieser Erwärmungsvorgang bis ca. 1000°C sehr sehnell (< 30 s) ablaufen; daher 45 sind in der Regel hohe Heizleistungen (bis zu 1 MW/m²) erforderlich.

[0025] Anschließend wird eine im Hohlraum 2 befindliche Unterstützungsplatte 6, auf der unter den Formstempeln 4 sitzende Stößel 7 ruhen, vorzugsweise gehalten durch Ma- 50 gnetkraft oder durch eine mechanische Verbindung, soweit angehoben, daß die Formstempel 4 durch die Stößel 7 um den gewünschten Verformungshub angehoben werden. Durch verschledene Stößellängen können bei mehreren Formstempeln 4 mit einer Unterstützungsplatte 6 unter- 53 schiedliche Ausformungshöhen erzieht werden.

[0029] Durch den Spalt zwischen Formstempel 4 und zugehöriger Öffnung 3 in der Unterlagsplatte 1 sowie durch zusätzlich eingebrachte Bohrungen umdoder ein portises Material von Formstempeln 4 und oder Unterlagsplatte 1 60 kommt im gesamten Umformbereich die Kraft des Vakunms zur Wirkung, und es wird ein hoher Abformgrad des Glastells 5 erreicht.

[0030] Je nachdem, welche Seite des Glastelles aufliegt bzw. gebrauchsmäßig die Nutzseite ist, wird durch die Um- 65 formung eine Vertiefung oder Erhöh ung erzeugt.

[0031] Nach dem anschließenden Erstarren des Glasteils S infolge Abkühlung nach Abschalten der Heizenergie durch freie Wänneabgabe en die Umgehung bzw. durch Wärmeabfuhr mittels zusätzlicher Kühlwirkung, beispielsweise durch Anblusen zust Lustgebläsen, werden die Formstempel 4 durch Absenken der Unterstützungsplane 6 zurückgezo-

gen und das Glasteil über Aushebestifte 8 zum Entformen angehoben, wobei zum Entformen auch Druckluft angewendet werden kann.

[0032] Die übrigen, nicht beschriebenen Teile der dargestellten Vorrichung beziehen sich auf konventionelle Komponenten von Anlagen der Glasverarbeitung, beispielsweise auf verfahrbare Maschinenbetten, die zugehörigen Wärmeüfen etc.

Patentansprüche

- Verfahren zum partiellen Umformen von Flachglas oder vergleichbarer Glaskeramikteile, mit den Schritten:
 - Vollflächiges Aufbringen des Flachglases oder des Glaskeramikteiles auf eine ebene Unterlage mit Umformöffnungen im Umformbereich,
 - Ausbilden eines Unterdruckes im Raum unterhalb der Unterlage unter Fixieren des Flachglases oder des Glaskeramikteiles auf der Unterlage,
 - Erwärmen des Flachglases oder des Glaskeramikteiles partiell im Umformbereich bis zum Erweichen des Glases bzw. der Glaskeramik,
 - Ausfahren von Formstempeln in den Umformöffnungen von unten gegen das aufgebrachte
 Flachglas oder Glaskeramikteil mit einem vorgebenen Hub unter gleichzeitiger Beaufschlagung
 mit dem Unterdruck aus dem Raum unterhalb der
 Unterlage,
 - Abkühlen der durch die Formstempel und den Unterdruck erzeugten Verformung,
 - Zurückziehen der Formstempel aus dem erstarten Umformbereich, und
 - Entformen des partiell umgeformten Flachglases oder Glaskeramikteiles.
- Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das partielle Erwärmen mittels IR-Strahler oder Gasbrenner durchgeführt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das partielle Erwärmen bis zum Erreichen einer Viskosität des Glas- bzw. Glaskeramikmaterials unterhalb von 10° dPa s durchgeführt wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem das Erwärmen in einer Zeitspanne kleiner als 30 s erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem das Abkühlen der Verformung unterstützt durch Anblasen mit Luft erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem zum Entformen Aushebestifte angehoben werden und/oder eine Beaufschlagung mit Druckluft vorgenommen wird,
- 7. Vorrichtung zum Durchführen der Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, mit:
- einer ebenen, durchgehenden Unterlagsplatte (1) zur vollfächigen Aufnahme des partiell umzuformenden Flachglases oder vergleichbarer Glaskeramikteile (5), die über einem luftdichten Hohlraum (2) angeordoet ist und partiell mindestens eine Umform-Öffnung (3) besitzt,

jeweils einem Formstempel (4), der mit vorgegebenem Ringspalt in der jeweiligen Umform-Öffbung (3) aufgenommen ist, derurt, daß er im Ausgangazustand flächenblindig zur Oberseite der Unterlagsplatten (1) auf

+ US PTO

10-06-2005

Ø 017 10/11

DE 101 10 357 C 2

5

einem Bund aufsitzt und beliebig hoch ausfahrbar ist, einer Vakunmeinrichung zum Hanstellen eines Unterdruckes in dem luftdichten Hohleum (2), Heizeinrichtungen zum partiellen Erwärmen des aufliegenden Glas-/Glaskeramiktziles im Bereich der Öff.

nung (3) vor dem Umform-Vurgang, und Einrichtungen (8) zum Entformen des Glas-/Glaskers-

mikreiles.

8. Vorrichung nach Anspruch 7, bei der die ebene Unterlagsplatte (1) und der Formstampel (4) aus hitzebeständigem Material oder einem terumischen Material bestehen.

9. Vorrichtung nach Auspruch 7 oder 8, bei der im luftdichten Hohlraum (2) eine betrieblich vertikal verfahrbere Unterstützungsplatte (6) augeordnet ist, auf der
unter den Formstempeln (4) sitzende Stößel (7) ruhen,
deren Länge die Ausformböhe bestimmt.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, bei der die Unterlagsplane (1) und/oder der Formstempel
 makizhiche Bohrungen besit it und/oder aus einem 20 porösen Material besteht.

11. Vornichtung nach einem de Ansprüche 7 bis 10, bei der die Einrichtungen zum Entformen aus einem Aushebestift (8) bestehen.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

6

30

25

35

40

45

50

55

60

65

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer: Int. Cl.7:

Veröffentlichungstag:

DE 101 10 367 C2 C 03 B 23/03 27. Februar 2003

